0 601 083 300 – GIS 1000 C


Material number	0 601 083 300	0 601 083 301
EAN	3165140798587	3165140798594
Origin product ID BI	43655.0	43655.0
Neu für OCS/Print	0.0	0.0
Baretool-Nummer	3601K83300	3601K83300
1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku 2 607 336 761		✓
4 x 1,5-V-LR6 AA	✓	
AA1 Alkaline Akku-Adapter 1 608 M00 C1B	✓	
Karton L-BOXX-ready	✓	
L-BOXX 136 Größe 2 1 600 A00 1RR		✓
L-BOXX-Einlage Gerät		✓
L-BOXX-Einlage Zubehör		✓
Quickstart Karte	✓	✓
Schnellladegerät AL 1130 CV 2 607 225 133		✓



Technische Daten

Technische Daten

Messbereich	-40 °C ... +1000 °C
Messgenauigkeit IR	±1,0 °C
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck)	50:1
Auflösung	0.1 °C
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 %
Laserdiode	Laserklasse 2, 635nm
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	>200
Speichertyp	interner Speicher
Dateiformat Bild	.jpg
Datenübertragung	MicroUSB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart
Stoßschutz	1 m
Gewicht	0,6 kg
unterstützte Android-Geräte	Smartphone ab Android 4.0 Tablet ab Android 4.0
unterstützte iOS-Geräte	iPad (ab 3. Gen.) iPad Air (ab 1. Gen.) iPad mini (ab 1. Gen.) ab iPhone 4S
Displaytyp	TFT LCD
Größe Display	2,8"
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Arbeitsbereich	0,1 – 5 m





Funktionen

Min/Max Alarm	✓
Autoskala / Manuelle Skala	✓
Integrierte Digitalkamera	✓
Einstellbarer Emissionsgrad	✓
Bluetooth	✓
Wärmebrückenmodus	✓
Schimmelwarnmodus	✓
Anschluss Messfühler Typ K	✓
Zusätzliche Messfeldmarkierung	✓
LED	✓

Vertriebsinformation

Positionierung

- Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren

User benefit

- Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild
- Konnektivität - Via Bluetooth™ können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden

Weitere Vorteile

- Schnell akklimatisierender Sensor für exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Benutzeroberfläche für intuitive Bedienung
- Helle LED für bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Einfache Erfassung und schnelle Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master App
- Übertragung von Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerät